



Scheda Imbarcazione usato - N# B0IJI-295

, // Sabre 36 Express Cruiser
Anno di Costruzione : 1999
Prezzo: € 150.000/00

Dati Generali

Cantiere	Sabreline Ltd	Lunghezza f.t. (m)	12,41
Modello	Sabre 36 Express Cruiser	Larghezza f.t. (m)	3,88
Bandiera	Italy		

Motori Principali

N# Motori	2x300 hp	Marca	Caterpillar
Trasmissioni	Linea d'asse	Ore motori	950
Velocità	29 kn (max) 20 kn (cr.)	Revisionati	Straordinaria nel 2020

Disposizione Interna

N# Posti Letto	2 + 2	N# Cabine	1
N# Bagni	1	N# Docce	1 + 1
Cucina	Si	Forno	Si
Interni	Legno Teak satinato + Parquet	Cabina Marinaio	No

Accessori di armamento

Tendalino , Hard Top, Frigo/Freezer, Raddrizzatore, Boiler, Autoclave, Dotazioni di sicurezza

Strumentazione & Elettronica

VHF, GPS, Ecoscandaglio

DISPOSIZIONE INTERNA

Cabina a prua matrimoniale
Bagno con WC e doccia
Dinette a Dx con tavolo centrale
Cucina attrezzata contrapposta

DISPOSIZIONE ESTERNA

Pozzetto libero con pavimentazione in VTR
Postazione di comando a Dx
T-top in VTR
Sedile lato Sx contrapposto a postazione di comando
Camminamenti laterali con scalini (pv. in teak)
Ponte di prua molto ampio con cuscini prendisole

DESCRIZIONE ACCESSORI

GPS/Eco Garmin
Autopilot Raymarine
Forno sotto piano cottura cucina
Frigorifero interno
Verricello Lofrans
Tenda di poppa pozzetto con candelieri

LAVORI 2020

Smontaggio Plancetta di poppa per ridurla , taglio plancetta , resinatura bordo con vetroresina, preparazione con stucco e pittura a gelcoat
Totale levigatura gelcoat con più grane e lucidatura. Pitturazione a gelcoat antisdrucchiolo
Distacco prua baffi artigianali, riparazione, preparazione e pittura blu come originale, e linea galleggiamento
Pittura specchio di poppa
Pittura laterali esterni sotto parabrezza a gelcoat, otturazioni fori cruscotto e vari a gelcoat
Lucidatura totale imbarcazione
Pittura tasca nuova sotto seduta copilota, creazione bordo tasca mancante (legno resinato e verniciato a gelcoat)
Rifacimento vano batterie lato dx in legno resinato e pittura a gelcoat
Teak massello con fuga bianca musone di prua
Teak massello scalini e perimetro pozzetto
Sostituzione cavi stacca batterie e motori
Stacco e riallaccio impianto motori

LAVORI MOTORI

Su richiesta

Imbarcazione in ottime condizioni generali
Mediazione esclusa